


Voorzijde gebouw

Detail 1 - Bovenaanzicht



Detail 2 - Vooraanzicht





Foto als voorbeeld




Detail 3 - Zijaanzicht



Bestrating met 2 % afschot.

Rechterzijde gebouw


Detail 1 - Bovenaanzicht



Detail rechterzijde gebouw



Detail 2 - Vooraanzicht



L elementen ter opvang van de hoogte