

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Leliestr (1.20)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Chrysant (1.06)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Lauriers (1.18)

Wijk:
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering
Inrichting
Huidige staat
Klimaatbestendigheid
Inclusiviteit



Opmerking:



Meidoorn (1.23)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering
Inrichting
Huidige staat
Klimaatbestendigheid
Inclusiviteit

				voldoende
				voldoende
				matig
				voldoende
				zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Anemoon (1.03)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie	
Situering	matig
Inrichting	matig
Huidige staat	matig
Klimaatbestendigheid	zwak
Inclusiviteit	voldoende



Opmerking:



Wilgenro (1.34)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie	
Situering	uitstekend
Inrichting	voldoende
Huidige staat	voldoende
Klimaatbestendigheid	voldoende
Inclusiviteit	matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Klaproos (1.16)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Dahliast (1.08)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Meerijs (1.24)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Liebete (1.19)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



P.Rieter (1.27)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



P.Rieter (1.28)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Hogerwei (1.14)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		zwak
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Hogenakk (1.12)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Hogerweide (1.41)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Siemkush (1.37)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Veel spelende kinderen aanwezig tijdens de rondgang op woensdagmiddag.

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Jankusho (1.35)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Odahoeve (1.36)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Voorbur (1.32)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Hillenr. (1.11)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Daelenb (1.07)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Keverber (1.15)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Haegenbr (1.10)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Groenenb (1.09)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Arenborg (1.05)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie										
Situering										voldoende
Inrichting										matig
Huidige staat										matig
Klimaatbestendigheid										zwak
Inclusiviteit										voldoende



Opmerking:



Maesenbu (1.21)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie										
Situering										voldoende
Inrichting										matig
Huidige staat										matig
Klimaatbestendigheid										zwak
Inclusiviteit										zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Neuborgh (1.25)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Villarts (1.31)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Speelstrook met JOP.



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Stalberg (1.29)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering
Inrichting
Huidige staat
Klimaatbestendigheid
Inclusiviteit



Opmerking:
Beoordeeld als onderdeel van naast gelegen buurtplek (1.27).



Meerssenhoven (1.22)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering
Inrichting
Huidige staat
Klimaatbestendigheid
Inclusiviteit



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Ten Hove (1.30)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Absh. (1.02)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Abshove (1.01)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Rentmeesterlaan/Schoutlaan (1.40)

Wijk:
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering	
Inrichting	
Huidige staat	
Klimaatbestendigheid	
Inclusiviteit	

Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Annen (1.04)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		zwak
Inrichting		zwak
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Hangout (1.39)

Wijk:
Type Locatie: Overig

Veldinventarisatie

	Situering
	Inrichting
	Huidige staat
	Klimaatbestendigheid
	Inclusiviteit

Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Kransakk (2.31)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		voldoende
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Roskam (2.27)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Vlaskam (2.28)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		zwak
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Korenmij (2.30)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Korenaar (2.29)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Knoopkruid (FT)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Nieuwe speelplek. Tijdens de rondgang toegevoegd. Wordt deze speelplek beheerd door de gemeente?



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Korenmol (2.05)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Korenmol (2.07)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering	
Inrichting	
Huidige staat	
Klimaatbestendigheid	
Inclusiviteit	



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Korenmol (2.06)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Poldermolen (2.12)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Particuliere speeltoestellen aanwezig.



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Poldermo (2.13)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Poldermo (2.14)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Windmole (2.26)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		zwak
Huidige staat		zwak
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Windmole (2.25)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		zwak
Huidige staat		zwak
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Windmole (2.21)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Windmole (2.24)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Graanmol (2.20)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie									
Situering									voldoende
Inrichting									matig
Huidige staat									matig
Klimaatbestendigheid									voldoende
Inclusiviteit									zwak



Opmerking:



Park Mol (2.18)

Wijk:
Type Locatie: Grote speelplek



Veldinventarisatie									
Situering									uitstekend
Inrichting									goed
Huidige staat									voldoende
Klimaatbestendigheid									uitstekend
Inclusiviteit									matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Houtzaagmolen t.o. nr. 12 (2.32)

Wijk:
Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Houtzaag (2.04)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



2.22

0-0



Type Locatie: Overig



Inclusiviteit

2.23

1-4



Type Locatie: Kleine speelplek



Inclusiviteit

zwak



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Oude Laa (2.17)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Paltrokm (2.11)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Beltmole (2.23)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie				
Situering				voldoende
Inrichting				matig
Huidige staat				voldoende
Klimaatbestendigheid				matig
Inclusiviteit				zwak



Opmerking:



Achtkant (2.01)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie				
Situering				uitstekend
Inrichting				goed
Huidige staat				voldoende
Klimaatbestendigheid				voldoende
Inclusiviteit				zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Standaard (2.16)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Standaard (2.15)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Buitenwi (2.02)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Patersve (3.15)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Patersve (3.16)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Beoordeling samen met naastgelegen buurtplek (3.01)

3.02

0 - 0



Type Locatie: Overig



- Situering
- Inrichting
- Huidige staat
- Klimaatbestendigheid
- Inclusiviteit



Opmerking:
Geen speelplek gevonden.

3.03

1 - 4



Type Locatie: Speelhoekje

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Penitent (3.20)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Coenraad (3.01)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		voldoende
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
School naast het terrein, wordt vermoedelijk gebruikt door de school tijdens de pauze. Grote speelvoorziening samen met kleine speelplekken op het grasveld rond de kerk.

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Coenraad (3.02)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Grote speelvoorziening samen met andere speelplekken op het grasveld rond de kerk.



Mariënha (3.12)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Grote speelvoorziening samen met andere speelplekken op het grasveld rond de kerk.

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Harry Ne (3.14)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Molenveldstraat (3.13)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Biemanss (3.03)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Tuindorp (3.18)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		zwak
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Nieuwe Markt (3.22)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		goed



Opmerking:



Stadspark (3.17)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		matig
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Klooster (4.05)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Johanna van Meursstraat (4.13)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Maria Wi (4.09)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Lindanus (4.06)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Noorderl (4.12)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Noorderl (4.18)

Wijk:
Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Jop
locatie.



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Magdalen (4.08)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Keyserbo (4.04)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Maastric (4.14)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Baronies (4.01)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Maasland (4.07)

Wijk:
Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Daelhems (4.02)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Hovenier (4.03)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Martinus (4.10)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



St. Math (4.11)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Klaroens (5.07)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Karekiet (6.15)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



groenstr (6.08)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Susanne (5.20)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Wilhelmina Smit (5.18)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Koolmees (6.16)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Eburonen (5.03)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Kievitla (6.36)

Wijk:
Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Saliërsh (5.12)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Leeuweri (6.17)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Achterst (5.01)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Merelhof (6.20)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Leukersc (5.19)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Stormmee (6.30)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Rietzang (6.23)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Galliers (5.04)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Tromplaa (5.14)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



De Grasp (6.07)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Roerdomp (6.25)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



v. Heems - F. van Kingsbergerstraat (5.08)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Tromplaa (5.17)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Houtsnip (6.12)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Bosbeemd (6.02)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Sportstraat (5.13)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Mussenbe (6.37)

Wijk:
Type Locatie: Sporthoekje

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		zwak
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Leukerho (5.10)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Particuliere trampoline aanwezig



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Julianal (6.31)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Regentes (6.32)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		zwak
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Dillenbu (6.06)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Bevestiging schommelzitjes zaten los tijdens rondgang.



Jan de O (6.13)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Louis Be (6.19)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Deken So (6.05)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Johan Wi (6.14)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Johan Wi (6.35)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Sportplek met jop.



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Stadhoud (6.27)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Moeselpl (6.21)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Spijkstra (7.2.06)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:
Toestellen verwijderd, alleen zandbak over.



St. Maar (7.2.03)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Jop aanwezig. Impuls voor 0-6 jaar.



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Walestra (7.2.14)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Burg. Sm (7.2.12)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		zwak
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



10.1
3



Wijk:

Type Locatie: Overig



- Situering
- Inrichting
- Huidige staat
- Klimaatbestendigheid
- Inclusiviteit



Opmerking:
Geen toestellen aanwezig



10.1
4



Wijk:

Type Locatie: Kleine speelplek



Situering					goed
Inrichting					goed
Huidige staat					matig
Klimaatbestendigheid					voldoende
Inclusiviteit					zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Vlasakke (7.2.09)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bleekstr (7.2.01)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Nantenst (7.2.05)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie				
Situering	●	●	●	matig
Inrichting	●	●	●	zwak
Huidige staat	●	●	●	matig
Klimaatbestendigheid	●	●	●	voldoende
Inclusiviteit	●	●	●	matig



Opmerking:



Vrinsse (7.2.10)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie				
Situering	●	●	●	voldoende
Inrichting	●	●	●	voldoende
Huidige staat	●	●	●	matig
Klimaatbestendigheid	●	●	●	matig
Inclusiviteit	●	●	●	zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Berbenst (7.2.13)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie										
Situering										matig
Inrichting										zwak
Huidige staat										voldoende
Klimaatbestendigheid										matig
Inclusiviteit										zwak



Opmerking:



Caroline (7.2.02)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie										
Situering										matig
Inrichting										matig
Huidige staat										matig
Klimaatbestendigheid										voldoende
Inclusiviteit										zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Weekersh (7.2.11)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Mariastr (7.2.04)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Weystraa (7.3.03)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Rectorij (7.3.02)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Rectorij (7.3.01)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		goed
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Blekerst (6.01)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Wollekam (6.29)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Het Dal (6.38)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Van Hale (6.09)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		zwak
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:
Cruyff Court met jop.



St. Theu (6.28)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		voldoende
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Brederos (6.03)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		voldoende



Opmerking:



Hallenho (6.10)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		goed
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Nelissenhofweg (6.11)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Lorentz (6.18)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek

Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Trimbaan (7.5)

Wijk:
Type Locatie: Sportplek



Veldinventarisatie

Situering		uitstekend
Inrichting		uitstekend
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Laarder (2.08)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Past.Obe (2.10)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Schonken (2.22)

Wijk:
Type Locatie: Overig



Veldinventarisatie

Situering	
Inrichting	
Huidige staat	
Klimaatbestendigheid	
Inclusiviteit	

Opmerking:
geen speelplek aanwezig

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Eigen Er (7.1.04)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Heidebee (7.1.01)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek

Veldinventarisatie

Situering		matig
Inrichting		matig
Huidige staat		voldoende
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Lindenho (7.1.02)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie									
Situering									voldoende
Inrichting									matig
Huidige staat									voldoende
Klimaatbestendigheid									matig
Inclusiviteit									matig



Opmerking:



Op den D (7.1.03)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie									
Situering									goed
Inrichting									voldoende
Huidige staat									voldoende
Klimaatbestendigheid									voldoende
Inclusiviteit									matig



Opmerking:

Bijlage - Beoordeling per speelplek



Kemperve (7.4.02)

Wijk:
Type Locatie: Buurt speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		matig
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:
Hek naar sportvereniging was open.



Kumpehof (7.4.05)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		goed
Huidige staat		goed
Klimaatbestendigheid		matig
Inclusiviteit		zwak



Opmerking:



Bijlage - Beoordeling per speelplek



Jean Ame (7.4.01)

Wijk:
Type Locatie: Kleine speelplek



Veldinventarisatie

Situering		goed
Inrichting		voldoende
Huidige staat		matig
Klimaatbestendigheid		voldoende
Inclusiviteit		matig



Opmerking:



Pastoor (7.4.03)

Wijk:
Type Locatie: Speelhoekje

Veldinventarisatie

Situering	
Inrichting	
Huidige staat	
Klimaatbestendigheid	
Inclusiviteit	



Opmerking:
Geen toestellen aanwezig.