



P **WEERT**
VDA

Wandel /fietspaden

Klachten bewoners Weert

over slecht onderhouden

fiets en /of wandelpaden.

Waar?

- Rondom het station, in het centrum, wijken en buitengebied.

Waarom?

- Alles wat je aanlegt heeft onderhoud nodig en dat onderhoud is direct nodig.

Voorbeelden?

- 27 plekken werden aangegeven door Weertenaren. Maar het zullen er vast veel meer zijn.

ALLE TROTTOIRS EN PADEN MOETEN VEILIG!

- **Tungelroy**
- *richting Swartbroek tot aan de kruising met de Kievitspeelweg 91. Jan van Kimmenade.*
- *Tungelerschans stoep no. 5-7, 15-17, 19-21 Trottoir is hier*
Gecorrigeerd!



IN TUNGELROY HADDEN WE 2 PLEKKEN. BIJ KRUISING KIEVITSPEEL EN BIJ TUNGELERSCHANS. FOTO ZIE TUNGELERSCHANS. HIER WERD WEL AL DOOR DE GEMEENTE GEREPAREERD.



HIER 2 FOTO`S VAN KIEVITSPEELWEG.

- **Swartbroek. trottoir**
Ittervoorterweg, Swartbroek.
Aan de zijde van de
huisnummers 70 a t/m h.
Helga Stals (70E)
- **Altweerdheide. los liggende**
tegels fiets pad Altweerdheide
naar de grens. Michel Gijsen.
Opgelost.



Swartbroek op Ittervoorterweg zie foto.
In Altweerdheide was de situatie naar
de grens opgelapt!



**Hier nog 2 foto`s van de situatie in Swartbroek.
In de buurt van de bejaarden woningen.
Slecht pad voor rolstoel en rollator.**

- **Moesel/Keent.** *Nassaulaan het plaveisel van het trottoir nodig onderhoud. Fam. Moonen*
- *Losse tegels, kapotte tegels, zie Moeselplein. Helen de Ree.*
- *Hoek Moeselplein- Magrietlaan*
- *Oranjeplein.*
- *Rene van Chalonstraat, bij Moeselkapel. Hr. Boots.*
- *Mariannestraat.*



DE WIJK MOESEL HEEFT VEEL ACHTERSTALLIG ONDERHOUD. HIER VELE VOORBEEDEN: FOTO, VEEL LOSSE TEGELS OP MOESELPLEIN.



IN ZEER SLECHTE STRAAT IS DE RENÉ VAN CHALONSTRAAT BIJ MOESELKAPEL. GROTE OPENINGEN TUSSEN DE TEGELS EN LOSLIGGENDE TEGELS. GEVAAR VOOR VALPARTIJEN!



**MARIANNESTRAAT LINKER FOTO.
DE HOEK MOESELPLEIN / MARGRIETLAAN,
RECHTER FOTO, IS OOK SLECHT ONDERHOUDEN.**

GROENEWOUD.

- *Schuttebeemd/
Montfortstraat. Veel tegels
schots en scheef. José in der
Kleef/ Mariska Donkers.*
- *Graafschaphornelaan, viaduct
links omlaag. Slecht fietspad.*



**In Groenewoud is op Schuttebeemd/ Montfortstraat
2 klachten binnen gekomen. En terecht. Hier is de
situatie zeer ernstig en zeer gevaarlijk.**



**SCHUTTEBEEMD /MONTFORTSTRAAT
PROBEER HIER MAAR EENS TE LOPEN MET EEN ROLLATOR!**



**GRAAFSCHAPHORNELAAN/ NAAST RINGBAAN.
LINKS BERG AF, VELE TEGELS LOS.**

Leuken

- *Middelstestraat 140 tegels tussen 134 en 110. Monique van der Meijs.*
- *Begin Middelstestraat vanaf Roermondseweg.*
- *Tromplaan146 Ton Reijnders. Bijgewerkt.*
- *Leukerhof. erg scheve, hobbelende en bobbelende weg op Leukerhof. Anja Boone-Evers*



**OOK OP LEUKEN ZIJN ER VELE PLEKKEN DIE DRINGEND ONDERHOUD NODIG HEBBEN.
FOTO BEGIN MIDDELSTESTRAAT/ ROERMONDSEWEG.**



**Leukerhof. Dit deel van Leuken moet volledig op de schop.
Hier is al heel veel jaren geen onderhoud geweest.
Je zou bijna denken dat hier de “weerderbergen” ligt.**



**HIER MIDDELSTESTRAAT 110-134, LINKER FOTO, TEGELS SCHOTS EN SCHEEF.
RECHTER FOTO OP MIDDELSTESTRAAT 155. TEGELS STUK EN SCHEEF.
TROMPLAAN 146, **DOOR GEMEENTE GECORRIGEERD.****

- *stellingmolen 20*
Marly Claassen
- *Poldermolen.*



OOK IN DE WIJK MOLENAKKER LIGGEN TEGELS LOS EN SCHEEF. FOTO STELLINGMOLEN.



POLDERMOLEN. FOTO'S SPREKEN VOOR ZICH.

Boshoven

- *trottoir gelegen aan de Groenenberg, vanaf de p-plaats, H. Wessels (bewoner Gebroek).*
- *Hushoven. Molen tot aan stadsbrug*



**BOSHOVEN / HUSHOVEN. OOK HIER DIVERSE PLEKKEN VAN SLECHT ONDERHOUD.
FOTO VANAF MOLEN TOT STADSBRUG, WANDELPAD.**



**BOSHOVEN/ GROENENBERG.
VEEL SLECHTE PLEKKEN.
OOK TROTTOIRBANDEN SCHOTS EN SCHEEF.**

Binnenstad

- *Stationsplein veel tegels los.* Lenie Schelpen.
- *Onzelievevrouwestraat. kapotte tegels, licht verzakte tegels, groot ratjetoe aan verweerde tegels.* Arno Vestjens.
- *bestrating is in heel de binnenstad. martelgang over de scheef en omhoog liggende stoeptegels.* Geer van Heugten. Bestuurslid BOB
- *Singel rondom de binnenstad.*



CENTRUM VAN WEERT.

STATIONSTRAAT, SINGEL, ONZE LIEVE VROUWENSTRAAT.

HET STATIONSPLEIN!!!!

FOTO SINGEL.



**Singels rond Centrum op vele plekken.
Zowel Emmasingel als Wilhelminasingel.
Maar ook diverse aanliggende straten, veel onderhoud
noodzakelijk.**

Buitengebied

- *Weerterheide: wandelpad door bos. Asfalt door bomen zeer slecht. Naast Weerterbergen*
- *Fietspad achter Gamma. Van Roermondseweg naar Koekoeksweg*

GRASWINKEL.

- *Wielewaal/Tinnegietersweg, Gerkens.*



**IN HET BUITENGEBIED ZIJN VEEL PLEKKEN DIE SLECHT ONDERHOUDEN ZIJN.
FOTO: WEERTERHEIDE, NAAST WEERTERBERGEN ZEER SLECHT ASFALT.
GRASWINKEL, OOK HIER ZIJN PLAATSEN WAAR ONDERHOUD NODIG IS*.
*Binnengekomen na afsluiting.**



**WEERTERHEIDE EEN VAN DE MOOISTE PLEKKEN RONDON WEERT.
MOOI OM TE WANDELEN, JOGGEN. MAAR NU VOL MET ONEFFENHEDEN.
PROBEER ER MAAR EENS TE LOPEN MET EEN ROLSTOEL OF ROLLATOR.
HIER HEEFT MEN 1 JAAR GELEDEN AL OVER GEKLAAGD.**



**FIETSPAD VAN ROERMONDSEWEG NAAR KOEKOEKSWEG.
VEEL GEBRUIKT DOOR RECREATIEVE FIETSERS EN WANDELAARS.
HIER LIGT BIJNA GEEN TEGEL MEER RECHT OF VAST.
DIT MOET VAN BEGIN TOT ACHTER HELEMAAL OPGEKNAPT WORDEN.**

CONCLUSIE:

- ER IS VEEL WERK AAN TROTTOIRS, FIETS- EN WANDELPADEN

- *Maak snel werk van de gevaarlijke punten.*
- *Loop alle wijken en dorpen na.*
- *Er zijn veel meer plekken waar de situatie zorwekkend is.*
- *Dit zijn de plekken waar inwoners van Weert ons op attendeerden.*
- *Repareer om ongelukken te voorkomen.*
- *Plan waar nodig groot onderhoud in.*



P **WEERT** **VDA**